

写真付き点検報告書

サンプル オフィス入口

Site Inspector / サンプル案件

DEMO-2026-0927

報告書の抽出条件: すべて

担当者: すべて

期限がこの日以前: すべて

指摘事項一覧: 1 / 1


顧客: 架空のオフィス

点検者: デモ担当者

未解決 0 ・ 対応中 0 ・ 是正済み 1

サンプル オフィス入口

EXAMPLE PLAN / NOT TO SCALE



Fictional office entrance. Door finding is marked by the app.

指摘事項 1・入口ドアの建付け確認

1階・エントランスドア・是正済み

担当者: サンプル保守担当

期限: 2026-09-27

AI生成写真による架空の紹介案件です。是正前はラッチ側に不均一なすき間があり、是正後の見本では均一になっています。



作業前



作業後

架空の紹介案件・AI生成写真です。実際の点検を示しません。